


# LTM music company

## Блок силовой «TSR 3-50LX»

Инструкция по эксплуатации

Паспорт



- ⇒ управление DMX512
- ⇒ жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- ⇒ меню на русском языке
- ⇒ тестирование блока и нагрузки без пульта управления
- ⇒ установка начального напряжения («поднакал») индивидуально для каждого канала
- ⇒ установка максимального напряжения индивидуально для каждого канала
- ⇒ выбор характеристики регулирования индивидуально для каждого канала
- ⇒ установка скорости изменения напряжения на нагрузке индивидуально для каждого канала
- ⇒ автокомпенсация напряжения на нагрузке при превышении входного напряжения
- ⇒ защита автоматическими выключателями

## Оглавление

1. Назначение .....	.2
2. Комплект поставки.....	.2
3. Технические характеристики.....	.2
4. Гарантийные обязательства.....	.2
5. Меры предосторожности.....	.2
6. Подключение.....	.3
7. Органы управления и индикации.....	.3
8. Работа с прибором.....	.4
9. Управление прибором с помощью системы меню.....	.4
10. Правила эксплуатации.....	.6
11. Свидетельство о приемке.....	.7

## 1. Назначение

Блок силовой «TSR 3-50LX» предназначен для использования в качестве регулятора мощности в нагрузке, рассчитанной на напряжение 220 В.

## 2. Комплект поставки

1. Блок силовой «TSR 3-50LX» 1
2. Инструкция по эксплуатации 1

## 3. Технические характеристики

Количество каналов	3
Максимальный ток канала (активная нагрузка):	50А
Максимальная мощность нагрузки одного канала:	10 кВт
Напряжение питания	3x220В 50 Гц
Габариты	482x540x176 мм
Масса	25 кг


## 4. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком на 24 месяца, начиная с даты первоначальной покупки.

Настоящая гарантия не дает право на возмещение и покрытие ущерба, прошедшего в результате переделки или регулировки изделия без предварительного согласия изготовителя. Изготовитель: РОССИЯ, 424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 39, “ЛТМ мьюзик компани”, Е-mail: [avtotech@mail.ru](mailto:avtotech@mail.ru)

## 5. Меры предосторожности

- запрещается эксплуатация блока без заземления
- все операции по коммутации нагрузки должны выполняться при отключенной сети
- проводник в месте подключения к блоку не должен содержать остатков флюса или следы окисления
- запрещается подключение цепей нагрузки с использованием общей нейтрали:



- разделку кабеля для подключения цепей нагрузки производить согласно рисунку:





- использование в качестве нагрузки люминисцентных ламп, стробоскопов, ламп типа ДРИШ и НМІ может вывести прибор из строя

## 6. Подключение

### 6.1 Подключение нагрузки.

Прибор подключается к трехфазной сети переменного тока 220/380 В 50 Гц. Нагрузки и питание подключаются согласно рисунку:



### 6.2 Подключение управляющего сигнала.

6.1 Возможна подача управляющего DMX сигнала на **Вход1** – стандартная распайка.

6.2 Возможна подача управляющего DMX сигнала на **Вход2** от пульта управления УТС1-6. Штырьки 1, 2, 3 – распиваются аналогично **Входу1**, штырьки 4, 5, предназначены для подключения выносной кнопки управления освещением (подключается к пружинным клеммам).

## 7. Органы управления и индикации

На лицевой панели блока расположены:

- жидкокристаллический дисплей;
- кнопка выбора режима работы «РЕЖИМ»;
- кнопка выбора канала «КАНАЛ»;
- кнопки установки «+» и «-»;

- светодиодная индикация наличия фазных напряжений;
- светодиодный индикатор наличия DMX сигнала.

## 8. Работа с прибором

- прежде, чем приступить к эксплуатации прибора, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией;
- освободите блок от упаковки, проверьте его на отсутствие механических повреждений.
- при установке блока руководствуйтесь правилами, изложенными в разделах ПОДКЛЮЧЕНИЕ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ данного документа;
- подсоедините кабель питания к вводным клеммам автомата;
- подсоедините кабели цепей нагрузки к выходным клеммам;
- подайте напряжения на кабель питания;
- переведите переключатели автоматов защиты на лицевой панели в положение «ON»;
- проведите поканальное тестирование (см. ниже).
- если при тестировании блока не возникло проблем, подключите кабель управления к гнезду DMX, блок готов к работе от пульта управления.


## 9. Управление прибором с помощью системы меню

Прибор может находиться в одном из следующих режимов:

- основной режим работы;
- установка адреса блока DMX;
- тест канала;
- установка минимального напряжения на нагрузке (поднакала);
- установка максимального напряжения на нагрузке (предела);
- установка регулировочной характеристики;
- установка скорости изменения напряжения на выходе канала.

Переход между разделами меню осуществляется последовательно, путем нажатия на кнопку «РЕЖИМ»

После включения блок переходит в основной режим работы. При этом на дисплее отображается адрес блока в пространстве DMX , температура радиатора силовых элементов и уровни каналов диммера:



В этом режиме прибор работает по сигналу DMX. При превышении температуры радиатора 50 С , включается принудительная вентиляция, при снижении температуры до 39 С , вентиляция выключается. При превышении температуры радиатора 90 С , работа силовой части блокируется

### *Система меню*

#### 9.1 Установка адреса блока DMX

Находясь в исходном состоянии режима регулятора мощности необходимо нажать кнопку "РЕЖИМ".



Новый адрес выбирается кнопками «+» и «-», и может принимать значение от 1 до 512 с шагом 1.

### **9.2 Тестирование канала**

Тестирование канала возможно только при отсутствии DMX сигнала.

В данном режиме на дисплее отображается номер канала и его уровень в условных единицах 0...255.

ТЕСТ КАНАЛА - 2  
УРОВЕНЬ - 100

Номер канала выбирается кнопкой «КАНАЛ», а уровень выходного напряжения кнопками «+» и «-».

### **9.3 Установка поднакала**

На дисплее в этом режиме отображаются номер канала, для которого устанавливается

УСТАНОВ ПОДКАЛА  
КАН – 2 ПОДК - 15

поднакал и, собственно, величина поднакала.

Кнопкой «КАНАЛ» выбирается номер канала, а кнопками «+» и «-» устанавливается начальный уровень напряжения в условных единицах. Максимальное напряжение на выходе канала соответствует числу – 255. Максимально возможный уровень подкала соответствует числу 64.

### **9.4 Установка максимального напряжения на нагрузке**

УСТАНОВ ПРЕДЕЛА  
КАН – 2 ЗНАЧ - 150

На дисплее в этом режиме отображается номер канала, для которого устанавливается предел и величина максимального напряжения в условных единицах

Для точной установки максимального значения напряжения, контролируйте его величину на клеммах прибора.

### **9.5 Установка регулировочной характеристики**

На дисплее отображается номер канала для которого устанавливается регулировочная

ТИП КАНАЛА - 2  
ЛИНЕЙНЫЙ

характеристика и выбранный тип характеристики.

В этом режиме кнопкой «КАНАЛ» выбирается номер канала, а кнопками «+» и «-» устанавливается тип регулировочной характеристики. В настоящий момент имеется 2 типа:

- линейная по напряжению;
- релейная - при плавном изменении уровня входного сигнала напряжение на выходе канала изменяется скачком на 100% при переходе среднего уровня.

Возможен ввод характеристики по исходным данным заказчика.

#### **9.6 Установка скорости изменения напряжения на выходе канала**

Для более безопасной работы различных нагрузок имеется возможность установить скорость нарастания (спада) напряжения на выходе канала.

На дисплее отображается номер канала и скорость нарастания фронтов в условных единицах:

УСТАНОВ ФРОНТА  
КАН – 2 ФРОНТ - 20

В таблице приведены значения времени нарастания (спада) напряжения при скачкообразном изменении входного сигнала от 0 до максимального (или наоборот):

Скорость в усл. ед.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Длительность фронта, сек.	0	2,55	1,27	0,85	0,63	0,51	0,42	0,36	0,32	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19
Скорость в усл. ед.	14	15	16	17	18	19	20							
Длительность фронта, сек.	0,18	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12							

**ВНИМАНИЕ:** сохранение всех произведенных настроек производится только при выходе из текущей подсистемы меню.

## **10. Правила эксплуатации**

Рекомендуется эксплуатация прибора в хорошо вентилируемом чистом помещении с температурой воздуха 18 – 22 С° и относительной влажностью до 80%. Транспортировку прибора следует производить в заводской упаковке, избегая ударов и попадания влаги и пыли. После транспортировки при низких температурах, перед началом эксплуатации необходимо выждать 2 – 3 часа.

В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить прибор от питающей сети. Для ремонта обращаться в сервисный центр или к поставщику.

Рекомендуется периодически, через 24 месяца, проводить чистку внутренних узлов прибора от пыли, подавая воздушную струю. Для этого необходимо отключить питание и снять верхнюю крышку корпуса.

Запрещается:

- самостоятельно производить ремонт или модификацию прибора;
- эксплуатировать или хранить прибор на открытом воздухе во время дождя или тумана, а также во влажном или пыльном помещении;

- эксплуатировать прибор при влажности воздуха выше 80%, температуре ниже 5 С° и выше 40 С°.

## 11. Свидетельство о приемке

Силовой блок TSR 3-50LX , заводской номер №\_\_\_\_\_ настроен и проверен фирмой изготовителем и признан годным к эксплуатации.

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата выпуска «\_\_\_\_» 200\_\_ г.

Представитель фирмы: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Дополнительная информация:** ООО «LTM music company», Россия, г.Москва, ул. Кантемировская 4, корпус 2, офис 36 тел/факс (495) 675-33-11

**Для технических вопросов и консультаций по использованию:** ООО «LTM music company», Россия, 424000, Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 39, E-mail: [avtotech@mail.ru](mailto:avtotech@mail.ru)